

**ИНФОРМАЦИЯ**  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
в средней школе № 21  
указанных в Предписании № 89/1/1 от 21.05.2019 г.

<b>Вид нарушения</b>	<b>Отметка об исполнении</b>
Перегородка в коридоре 2-го этажа с дверью шириной менее 1,2 метра.	Работы по расширению перегородки выполнены
Ширина и высота второго эвакуационного выхода из помещения столовой на 1-м этаже здания менее требований СНиП	Работы по приведению эвакуационного выхода выполнены.
Не обеспечено заполнение проемов (двери) в противопожарной преграде на 1-м этаже, отделяющих помещение школьных мастерских не ниже 1 типа предела огнестойкости.	Данные работы по обеспечению заполнения проемов (двери) в противопожарной преграде на 1-м этаже выполнены.
Не оборудованы уплотнениями в притворах двери лестничных площадок на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажах.	Двери лестничных площадок оборудуются уплотнениями.
В противопожарном расстоянии во внутренней территории школы установлено металлическое сооружение.	Металлическое сооружение демонтировано.

Директор школы



В.А. Киселев